

Erledigt

## MultiBeast Probleme (Bootloader)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 15. Juni 2014, 09:24

ok, also im 7er Chipsatz integriert. Das ist einerseits gut da es Nativ läuft, andererseits schlecht wenn Probleme auftreten.

Hast du das Problem Bei USB 2.0 USB 3.0 oder bei beiden gleichermaßen? (Sofern noch USB 2.0 vorhanden ist)