

**Erledigt**

# OSX Bootet nach der Installation in einen Blackscreen

Beitrag von „Manu221338“ vom 15. Juni 2014, 18:42

## Spezifikationen

Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 460M

Laufwerke: Samsung SSD 840 EVO 250GB - Nicht funktionierende OSX Platte - Fat 32 ohne Betriebssystem

Hitachi HTS547575A9E384 - Sicherungen, Filme etc..

Netzwerkadapter: Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030

## BIOS

AHCI Modus AN

USB Legacy AN

## Fehler

Ich habe einen USB Stick via MyHack erstellt und konnte nach mehrmaligen Bootversuchen auch endlich davon booten und das ganze installieren. Jetzt habe ich beim booten von der SSD die ich formatiert habe aber wieder das selbe Problem wie auf dem Stick: Das System lädt alles ohne direkt ersichtliche Fehler durch (-v) und erschwärzt schließlich im Bildschirm (geht einfach aus) Das ganze habe ich schon wie gesagt bei dem USB Stick gehabt. Er ging auch nach vielen Versuchen und endlosen Warten. Ich habe schon alles versucht (npci, pciroot, graphicsenabler)

Ich danke euch schon einmal für die Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Tag! 😊

Mfg Manuel aka Manu221338 😊