

Erledigt

Diskussion zur Anleitung: Yosemite Installation mit Clover/OZMOSIS

Beitrag von „crazycreator“ vom 18. Juni 2014, 01:00

1.) Mit der neuen Beta geht das [Rechte reparieren](#) auch wieder aus dem Festplattendienstprogramm heraus 😊

2.) Zwecks ikext hätte ich mal noch ne Frage:

Ich muss ja, nach Updates, den Sound ALC892 kext immer neu installieren.

Mit dem neuem Multibeast ist das ja ziemlich umständlich da ich immer noch extra Häkchen setzen muss.

Welche kexte muss ich jetzt genau installieren damit der Sound nach einem Update wieder geht?

3.) Laut Beiträgen auf den Blogs von Apfeleimer und macrumors wird jetzt in der Systemeinstellung ausgewiesen ob Kontinuität unterstützt wird oder nicht. Grundbedingung wäre BT 4.0 ... Irgendwie bin ich da jetzt aber ein bisschen verwirrt.

Laut meiner Systeminfo habe ich Bluetooth 4.0 aber trotzdem wird Kontinuität nicht unterstützt. *VerwirrtGuck*

So Soll es aussehen wenn es geht:

```
Apple Bluetooth Software Version: 4.3.0d54 14222
Hardware, Features, and Settings:
Name: Rob's rMBP
Address: 54-26-96-E0-22-D8
Bluetooth Low Energy Supported: Yes
Continuity Supported: Yes
AirDrop Supported: Yes
Manufacturer: Broadcom
Transport: USB
Chipset: 20702A3
Firmware Version: v140 c5675
Bluetooth Power: On
Discoverable: Off
```

Und so sieht es bei mir aus:

