

Erledigt

OSX Bootet nach der Installation in einen Blackscreen

Beitrag von „Manu221338“ vom 18. Juni 2014, 15:00

Ich kann den PCI Slot deaktivieren. Dann stürzt Hackintosh aber nurnoch ab wenn ich es starte. Wenn ich die Internal Graphics auf "enabled" schalte zerhauts mir immer das BIOS. Standard ist disabled. Neuerdings lässt mich Hackintosh nicht mal mehr in die Systeminfo herein ohne sich aufzuhängen und dann sofort in den [Lockscreen](#) zu wechseln in dem ich mich wieder Anmelden muss.

Je mehr ich darüber Nachdenke desto weniger Glaubwürdig finde ich die Aussage "Ist ja NVidia Optimus" obwohl's ja eigentlich Optimus ist..