

Erledigt

Wakü Hack :)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 25. Juni 2014, 07:21

hmm, sehr interessant, ich habe mich immer gefragt was das mit dem Audio Bug bei Revision 1.0 auf sich hat, denn ich hatte noch nie Probleme damit und kann es bis jetzt nicht nachvollziehen. Jetzt sehe ich zum erstem mal das da eine Lücke zwischen den Ram Bänken ist bei dir auf den Bilder oben, diese Lücke ist bei mir ebenfalls nicht vorhanden. Ich habe aber definitiv Revision 1.0, so steht es links unten in der Ecke. Ist das Board oben auf den Bildern auch Revision 1.0?