

Erledigt

WPA2 Problem

Beitrag von „Griven“ vom 25. Juni 2014, 21:30

Sodala, hab noch mal ein wenig google bemüht und komme zu dem Schluss, dass es leider wirklich nicht gut aussieht mit Mavericks und der BCM4310. Ich hatte mit meiner ATHEROS AR5212 genau die gleichen Probleme allerdings hat bei dieser Karte der alte Trick aus ML funktioniert (einfach den selben Treiber wie für ML benutzen und den airportd aus 10.8.3). Im Netz lese ich jetzt überall, dass dieser Trick bei der BCM4310 nicht mehr klappt bzw. nur noch eingeschränkt. Ein User in einem der Englischen Foren schreibt, dass es ihm gelungen ist das WLAN zu verbinden (mit dem airportd aus 10.8.3) indem er über die Systemeinstellungen gegangen ist und das Netzwerk manuell eingetragen hat. Allerdings kann das eigentlich nicht ganz Sinn der Sache sein, denn OSX merkt sich Einstellungen nicht und man darf sie nach jedem Booten wieder neu eingeben. Sieht für mich nach EOL für die Karte unter 10.9.X aus, leider 😞

Im Anhang ist der originale airportd aus 10.9.3 zum zurückspielen, tut mir leid das ich Dir hier nicht mehr helfen kann.

[airportd.zip](#)