

Hackintosh Installation überhaupt möglich

Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2012, 22:36

Das würde ich wohl nicht machen...

Aktuelles BIOS fürs P5K:

Version 1201

Description P5K BIOS 1201

1. Support new CPUs. Please refer to our website at:
<http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx>

2. Fix the system sometimes takes about 30 seconds to get into the OS when many USB devices are plugged into the system.

File Size 638,84 (KBytes) 2008.11.07 update

Aktuelles BIOS fürs P5K/EPU:

Version 0604

Beschreibung P5K/EPU BIOS 0604

Support new CPUs. Please refer to our website at:
<http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx>

Dateigröße 808,54 (KBytes) 2008.07.28 Update

Bei knapp 170 KBytes Unterschied möchte ich nicht wissen was dir eventuell flöten geht...