


Erledigt

OS X Yosemite und R9 290X

Beitrag von „MokkaSchnalle“ vom 6. Juli 2014, 20:28

oops... 

Da fehlten ja Sachen, habe mich schon gewundert, wo die EFI Shell hin ist...

Danke für das komplette BIOS, leider habe ich immernoch einen Black Screen.
Die fehlenden Komponenten haben das Problem also nicht verursacht.

Grüße, Apple2403