

Erledigt

RebootLoop AMD FX 8350 / FX990 Extreme 3 - Mavericks 10.9.0

Beitrag von „M4RWiN“ vom 7. Juli 2014, 13:17

Es scheitert bei dem System ja schon bei der Grafikkarte. Diese wird ja bloß unterstützt, wenn man von der iGPU gebootet wird. Und selbst dabei sollte man von einem Intel System ausgehen. Ich weiß garnicht, ob der FX-8350 eine iGPU hat. Bei der CPU wüsste ich nicht, wo ich dir so richtig helfen könnte. Aber wenn du mal ein Bild von -v hochladen könntest, bevor er sich neustartet, könnten vielleicht andere etwas damit anfangen.

Edit: Hast du den npci=0x2000 Flag wirklich so gesetzt, wie du den geschrieben hast? Wenn ja, dann war der falsch geschrieben. Oder geht die Variante auch?

Probiere außerdem mal den Flag: cpus=1