

Erledigt

Asus Sabertooth OS X Lion Problem

Beitrag von „MokkaSchnalle“ vom 8. Juli 2014, 14:19

Hatte in meinem alten Rechner eine GTX 580. Diese habe ich auch nicht sofort zum laufen bekommen!

Bei deiner 560 Ti kommt noch dazu, dass es 2 Versionen der 560 Ti gibt: Eine mit 384 Cores und eine (schnellere) mit 448.

[NVIDIA Homepage](#) (Technische Daten)

Eine erste Möglichkeit wäre mit GraphicsEnabler=Yes zu starten, meist funktioniert das bei Karten, die Mavericks nicht will.

Wenn nicht...

Der Treiber für Fermi basierte Karten heißt "NVDAGF100HAL.kext" (Findest du in System/Library/Extensions)

Im Namen findet man GF100. Das ist der Codename für fast alle 4XXer und 5XXer Karten.

Je nach Version und Hersteller deiner 560 Ti kann es sein, dass sie keine Hardware ID, die Mavericks erwartet, hat.

Welche 560 Ti hast du genau? (Von ASUS gibt es viele)

Außerdem mal bitte unter Windows im Geräte-Manager die Hardware ID der Grafikkarte herausfinden.

Einfach rechts-Klick auf die Grafikkarte und dann "Eigenschaften", dann "Details" und dann "Hardware-IDs" wählen. Davon einfach ein Foto machen und hier hochladen.

Diese Hardware-ID muss dann manuell in den GF100 Treiber eingebaut werden. In meinem Fall musste ich dies auch tun, da eine GTX 580 keinen "richtigen" GF100, sondern einen

neueren GF110 hat. Auch hier ist die Hardware-ID anders.

Grüße, Apple2403