

Erledigt

Upgrade von HD5870 auf HD7970

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Juli 2014, 20:56

Versuche es mal mit System Definition Mac Pro 5,1

Davor solltest du AppleTyMCEDriver.kext und AppleGraphicsPowerManagement.kext aus S/L/E Ordner löschen und zugriffsrechte reparieren!!!

BIOS solltest du :

"Init Display First" als "IGFX"

"Internal Graphics" als "Disabled" einstellen!

Und mit GraphicsEnabler=No booten !

IGPEnabler brauchst du eigentlich nicht mehr, da die interne Grafik ausgeschaltet ist...