

Erledigt

Probleme auf Lenovo Z570

Beitrag von „Snickers28“ vom 24. Januar 2012, 22:45

Hiho also folgendes.

Am samstag habe ich auf meinem Lappi mal versucht MAC OSX zu installieren was mir am sonntag auch gelungen ist(lag vll am Alkohol das es gedauert hat 😊) so nach der installation sah ja erstmal alles fein aus bis ich merkte ups der ton klingt ja bescheiden ein knarzen und krächzen auserdem ließ sich kein bootloader installieren also ging nur der boot mit boot cd iboot. Nach intensiver recherche hab ich rausgefunden könnte an meinem system liegen eventuell sandybridge.

Also versuchtes Combo Update auf 10.6.8 soweit sogut schlug erstmal fehl also update helper genutzt update gelang nun das Problem PCI Configuration begin also wieder zurück zu zu 10.6.0 anschließend update zu 10.6.7 dort die IOPCIFamily und AppleACPIPlatform gesichert und erneut geupdatet nicht neugestartet die gesicherten files wieder eingefügt ein repair gemacht gebootet schön kein PCI Configuration Begin mehr dafür hängt es an einer neuen stelle **IT87x: [Warning] found unsupported chip** so meine nächsten versuche werden sicher sein die DSDT und Kext dateien von einem Lenovo B570 die scheinbar gleich seien sollen und auf einem LION funktionieren nehmen und nach dem Update auf 10.6.8 und ohne neustart an die stellen kopieren was sagt ihr klingt das nach einem lösungsansatz oder habt ihr andere Ratschläge für mich???? PS seit dem update auf 10.6.8 bootet er nicht mehr erst nachdem ich das PCI Configuration problem gelöst hatte startete er zumindest wieder mit dem befehl -s ind die Root eingabe 😞