

Erledigt

Z97X-UD5H USB3.0 Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 27. Juli 2014, 19:40

Das mit den Anschlussinfos zwischen USB2.0 und USB3.0 würde ich nicht unbedingt überbewerten.

Wie hast du die Windows Installation gestartet?

Vielleicht war das über die Legacy-BIOS Variante, womit die Unterstützung von GUID-Partition Tables eventuell nicht bereit steht.