

Erledigt

Gigabyte

G31M-ES2L

rev

1.1

Bootloaderinstallation failed

Beitrag von „HackintoshHD“ vom 29. Juli 2014, 14:25

Ich meinte natürlich vom usb

Multibeast schrieb bei Easy beast das wenn man einen core 2 prozessor hat

Sollte man das verwenden das machte ich dann auch und dann beim reboot von der platte kam das raus