

Erledigt

Neue BIOS Version testen

Beitrag von „thomaso66“ vom 4. August 2014, 15:29

Nur so als Ergänzung zu dem was svenmac geschrieben hat.

A steht in dem Fall nicht für Alpha BIOS so etwas wird nicht veröffentlicht, sondern ist das 1 Beta BIOS vom F4

Zu 2 Nein.

Zu 3 Da bis jetzt bei allen Z77er BIOS wenn das Problem mit dem NVRAM auftrat alle nachfolgenden BIOS Versionen es auch hatten wird es hier nicht anders sein.

Ansonsten gilt teste es selbst aus, und schreib deine Erfahrungen damit hier rein, Tools und Anleitungen dazu gibt es bekanntlich alle im Forum.

In diesem Sinne bleibt der Tread zu

