

Erledigt

Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce Installation

Beitrag von „Felix“ vom 6. August 2014, 15:25

Danke Thomas 😊 Wahrscheinlich war es wirklich die Stromversorgung oder die Karte war nicht ganz drin, was weiß ich. Auf jeden Fall hab ich sie komplett rausgenommen nochmal rein alles bombenfest angeschlossen und auf einmal ging 😄 Hab im Bios jetzt auf Slot 2

Vote for Close!

eingestellt.

