

Erledigt

Socket 2011 i7 4930k machbar ?

Beitrag von „svenmac“ vom 14. August 2014, 11:06

Socket 2011 Boards haben unter OSX kein Powermanagement. Das bringt der Funktion ansich keinen Abbruch, aber nun ja, keine Speedsteps etc.... Soweit ich weiss, ich mag mich aber auch irren, geht Ozmosis mit dem Sockel nicht.