

Erledigt

SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „Rendsburger“ vom 16. August 2014, 11:46

Hallo nochmal

Es geht um das F7er BIOS (siehe 3-4 Beiträge zurück) für das Z77-DS3H
Ich kann es bei meinem Board Rev 1.0 nicht flashen. Alles probiert. CMOS Reset, etc etc.
Kann es sein, dass das 7er für die 1.1 Rev ist und nicht auf die Rev 1.0 passt ? Es kommt
immer die Fehlermeldung BIOS ID CHECK ERROR. Habe zZt wieder 9er Version geflasht. Dort
kann ich das NVRAM beschreiben. Zum Testen von Yosemite geht das ja nicht. Sind die
anderen Versionen beschreibbar ? 10F ?
Gruss R.