

Erledigt

Probleme mit Z87M-D3H-F10-OZM-DSDT-G-894m

Beitrag von „svenmac“ vom 16. August 2014, 16:09

Bezüglich Message und Co, es gibt diverse Anleitungen im Forum wie man da vorgehen kann. Wenn davon nichts Hilft... wird das auch nichts. Die neueren Bios-Versionen von Gigabyte haben alle kein beschreibbares NVRam mehr, das ist aber dringend notwendig z.b. einer der Faktoren um IMessage ans laufen zu bekommen.

Es gibt eine Lösung um eine ältere Version des Bios zu flashen, [via Dos-Bootstick und Eflash](#) .

Da hatte einer Unserer Mods auch mal das Problem:

<http://hackintosh-forum.de/ind...=15881&highlight=efiflash>