

Erledigt

DSDT - Reihenfolge beim laden aus unterschiedlichen Quellen?

Beitrag von „Felix76“ vom 17. August 2014, 09:27

Ich bin mir da ganz sicher das die nicht kaputt gepatcht war. Selbst bei einer originalen aus dem Bios Extrahierten (amiboardinfo) zeigte sich das selbe Verhalten ohne das sie gepatcht war. Seitdem sie im Bios gespeichert ist läuft ja alles ohne Probleme. Auch Windows Startet ohne murren.

Dachte erst es läge vielleicht am Z97 Board aber auch beim Z77 Board zeigte sich das selbe Verhalten.

Ich kann nur vermuten das das eventuell Ozmosis geschuldet ist und es die DSDT für Windows nicht richtig bereit stellt .

Ich habe nichts gefunden um das laden der DSDT von der EFI Partition unter Windows zu unterbinden.