

Erledigt

ATI 5750 und OS X 10.10 (Kernel Panic)

Beitrag von „Maxithon“ vom 18. August 2014, 23:08

Guten tag meine Hackintosher,

ich habe hier ein kleines Problem bei dem ich nicht weiter komme, und zwar:

Ich habe mir vor kurzem Yosemite auf einer 2. Partition installiert, installation lief gut und die notwendigsten Kexte konnten problemlos installiert werden.

Dann war ich bei der Grafikkarte und passte die benötigten Kexte an. Zugriffsrechte reparieren, Kernelcache neu gebaut, fertig.

Nun bekomme ich immer einen Kernel Panic wenn ich ins OS X booten möchte, dieser sieht wiefolgt aus:

In den Safe Mode komme ich und habe auch 1024 MB VRAM zur verfügung.

Ich habe bereits folgende Bootflags (und Optionen ausprobiert)

-v -f GraphicsEnabler=Yes/No (Falls wichtig? kext-dev-mode=1/0)

Zudem habe ich in Clover es noch mit/ohne folgenden Optionen Probiert:

InjectEDID

InjectATI (ID: 0x68BE1002)
FBName: Vervet/Baboon/Hoolock
InjectVBios

Ich hoffe ihr könnt mir helfen

MfG
Maxithö