

Erledigt

Kein Trim ?

Beitrag von „gummifisch“ vom 19. August 2014, 18:52

Das könnte durchaus sein, dass sich jetzt was beisst.
Zuerst habe ich Multibeast probiert.

Vor den "händischen" Einträgen habe ich die von MB angelegte Datei unter
/Library/PrivilegedHelperTools gelöscht.

Das sind die Befehle aus einem Skript, die ich allerdings übers Terminal ausgeführt habe.

Spoiler anzeigen

Und dann halt eben die Trim-Enabler.app probiert, ist die App aus dem Link.
Alles natürlich mit Neustart.

Ich werde nachher die Original IOAHCIFamily.kext wieder installieren und die Trim-Enabler.app
nochmal ausprobieren.

So gerade probiert, keine Änderung.

Ist das normal das der Chipsatz im Gerätebaum nicht angezeigt wird?

