

**Erledigt**

## **Mein Hacki mit Hardwaredefekt ? ---(K)ein bischen weiter ? !Problem gelöst! Dengste Problem wider da bzw. schlimmer ! S.3**

**Beitrag von „hitchhiker5“ vom 19. August 2014, 22:57**

Das hab ich mir so auch zusammengereimt. Woher kann denn das Problem kommen, daß erst das eine Board mir dem LAN Controller und nun das 2. mit dem USB Controller Probleme hat?

Kann da ein Kurschluß vom Gehäuse o.ä. kommen ? Ist nämlich ein Mac-Pro Gehäuse mit selbst gelötetem Anschlußpanel (k.a. wie das richtig heißt)

Kann das Netzteil das Problem sein ? Eine HDD / SSD?