

Fire wire port lost after multiple reboot

Beitrag von „OMWO“ vom 4. Februar 2012, 13:40

Guten Tag,

Nach viele Versuche um "isolierte" Kext ohne Erfolgs, habe ich diese Combo installiert:

<http://support.apple.com/kb/DL1399>

Meine Wandler nach dem Installation bevor dem reboot würde erkannt... = FireWire wieder aktiviert.

Aber nach dem REBOOT nicht mehr...

Was kann ich tun?

Vielen Dank im Voraus,

Francois