

Erledigt

Lenovo G510 Hard Reset bei Mavericks nach -x -v bootloader

Beitrag von „beatMAX“ vom 23. August 2014, 23:16

hallo hackintosh user

brauch mal wieder euere hilfe hab mir ein neues notebook gekauft und wollte so gerne das mac osx installieren nur schägt es genau so fehl wie mit festen rechner

habe unibeast mit mavericks eingerichtet und multibeat die standart einstellungen ausgeführt

nur bekomme ich einen hardrest ich kann auch nicht mal ein foto machen geht zu schnell

im bios hab ich das vitralisierung vitrual ausgeschaltet und das vitrual Vx- d finde ich im bios nicht

ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet weil ich wegen der apple BS sehr zufrieden war