

Erledigt

Mavericks 10.9.4 Installation boot0:GPT

boot0:test boot0:test 8oot0:donen

Beitrag von „6fehler“ vom 27. August 2014, 10:58

ok, mein fehler.

Setz das bios mal auf standard zurueck, notier dir aber vorher die Einstellungen die du hattest (Fuer Dein Ubuntu)

dann stell das ein:

memory setting -> Profile 1

VT-D -> Disable

XHCI Mode -> Smart Auto

XHCI Hand-off -> enabled

EHCI Hand-off -> enabled

Sata Mode -> Ahci

Dann probier einen anderen Usb-Stick, ich hatte des oefteren Problem damit sogar mit Marken Sticks.

oder schreib so wie Gandalf schreibt den bootloader neu..