

**Erledigt**

## **Z87X-UD3H F9 Ozmosis // Windows 7 // Systemgeräte : Eingebetteter Microsoft konformer ACPI-Controller**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 2. September 2014, 22:40**

Es kann eigentlich nur an den eingesetzten DSDT Patches liegen.

Probier mal bitte dieses Bios aus, es enthält nur Ozmosis ohne DSDT Veränderungen, Interne GK bitte ausschalten.

<https://www.dropbox.com/s/tu63...-F9-OZM-894m.rom.zip?dl=0>