

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0 Rechner geht sporadisch einfach aus

Beitrag von „John Doe“ vom 6. September 2014, 18:32

Ja im systemprofiler steht ob sie ok sind aber ein Test mit raus nehmen wie oben beschrieben würde ich trotzdem machen

The screenshot shows the 'iMac' System Profiler window. The left sidebar has 'Speicher' selected. The main pane displays a table of memory slots and their details.

Speicher-Steckplatz	Größe	Typ	Geschwindigkeit	Status
▼ Speicher-Steckplätze				
BANK 0/ChannelA-DIMM0	Leer	Leer	Leer	Leer
BANK 1/ChannelA-DIMM1	8 GB	DDR3	1800 MHz	OK
BANK 2/ChannelB-DIMM0	Leer	Leer	Leer	Leer
BANK 3/ChannelB-DIMM1	8 GB	DDR3	1800 MHz	OK

Speicher-Steckplätze:

ECC: Deaktiviert
Erweiterter Speicher: Ja

BANK 0/ChannelA-DIMM0:

Größe: Leer
Typ: Leer
Geschwindigkeit: Leer
Status: Leer
Hersteller: Leer
Teilenummer: Leer
Seriennummer: Leer

BANK 1/ChannelA-DIMM1:

Größe: 8 GB
Typ: DDR3
Geschwindigkeit: 1800 MHz
Status: OK