

Erledigt

Mavericks Installations Problem Asrock x58

Beitrag von „AppleNerd“ vom 7. September 2014, 23:47

Fehler gefunden!!! ESata muss deaktiviert sein. Hat sich immer aktiviert !
Zusätzlich habe ich den Stick mit den Keks aus 10.6.8 erstellt. Und siehe da!
Er läuft und installiert und läuft super 😊

Danke Jungs für die Tipps

