

Erledigt

## Grundsatzfragen Hardware

### Beitrag von „Logan“ vom 21. September 2014, 15:50

Wenn ich das richtig verstehe, nix. Ich bin aber nicht bewandert im Lesen von Logs...

Letzter Eintrag vor dem Sleep:

Code

1. 20.09.14 12:44:00,104 com.apple.launchd.peruser.502[205]:  
(com.apple.appleseed.seedusaged) Throttling respawn: Will start in 8 seconds

Die nächsten Einträge beziehen sich nach meinem Verständnis schon auf den Neustart (?)

Code

1. 20.09.14 19:36:55,785 com.apple.launchd.peruser.502[183]: Background: Aqua:  
Registering new GUI session.
2. 20.09.14 19:36:55,799 com.apple.launchd.peruser.502[183]:  
(com.apple.EscrowSecurityAlert) Unknown key: seatbelt-profiles
3. 20.09.14 19:36:55,800 com.apple.launchd.peruser.502[183]: (com.apple.ReportCrash)  
Falling back to default Mach exception handler. Could not find:  
com.apple.ReportCrash.Self

??

Edit: So langsam verliere ich den Überblick und mein Kopf droht zu platzen...

Das Problem mit dem Ruhezustand stellt sich doch etwas anders dar:

Der Rechner geht kurz in den Ruhezustand, fährt aber nach Sekunden wieder hoch. Gleiches Problem beim Ausschalten, d.h. Rechner kann nicht normal ausgeschaltet werden. Ich nehme an, dass, wenn dies eine ganze Weile passiert (Ruhezustand, Aufwachen, Ruhezustand, Aufwachen,...) das System abschmiert und ich deshalb dann den Rechner nicht mehr wecken kann.

Ich habe jetzt schon eine Weile gegoogelt und das eine oder andere ausprobiert, weiß aber nicht, ob die Informationen, die ich gefunden habe für mich überhaupt relevant sind, da z.T.

die Infos schon älter sind.

Bemerkt habe ich, dass im Extra/Extensions Ordner die NullCPUPowerManagement.kext drinlag, die ich (glaube ich) gar nicht brauche. Im Zuge dessen ist aufgefallen, dass AppleLPC gar nicht geladen wurde. Also habe ich die NullCPUPowerManagement.kext entfernt, eine DSDT-Datei für mein Board geladen und mich hier [#mce\\_temp\\_url#](#) eingelesen, bis ich dann festgestellt habe, dass die Infos sich auf 10.7. beziehen.

Nun habe ich momentan wieder mal kein Audio und bevor ich jetzt hier alleine weiter mache, brauche ich mal Vorschläge von euch, wie ich am Besten vorgehe.

Edit2:

Mittlerweile bin ich der Meinung, dass ich es verbastelt habe. Ein Blick in den KextWizard zeigt mir an, dass ich noch immer eine NullCPUPowermangement.kext habe vom myHack-Install. Das soll wahrscheinlich nichts sein. Macht es Sinn, nochmal ganz von vorne zu starten und wenn ja, heißt das Platte komplett platt machen oder kann man das System drüberinstallieren ?