

Erledigt Problem mit 1479 BIOS

Beitrag von „Reihensechser“ vom 21. September 2014, 21:46

Display Port

Edit: Bingo! Habe mittels Spielpartition mal nv_disable eingeschossen und siehe da: ich kann mit der GTX booten!

Danke für den Tipp @ Thomaso! 😊

Frage: Die verwendete UUID in deiner nvram-Codezeile - wo kommt die her?

Ich hatte bisher immer die aus Gandalfs Blog verwendet ->

<http://hackintosh-forum.de/ind...UserBlogEntry&entryID=267>

Du verwendest eine andere - soll ich dort anstelle Deiner UUID immer meine eintragen (wie zu finden im Systembericht)?