

Erledigt

Problem mit 1479 BIOS

Beitrag von „thomaso66“ vom 22. September 2014, 14:40

nvda_drv=1 ist notwendig damit die nvideo Treiber sauber geladen werden.
Also abändern, dann sollte auch die Karte voll laufen.