Erledigt Mit neuer Smbios.plist nur noch Kernel PanicsHILFE!

Beitrag von "bullviech" vom 26. September 2014, 12:23

Hallo Leute,

ich wollte iMessage installieren und habe mit Chameleon eine Seriennummer erstellt, meinen Hackintosh auf MacPro 5,1 gesetzt und die Smbios.plist aktualisiert. Das war ein großer Fehlermein System bootet nicht mehr. Nichtmal vom USB Stick oder mit -x im SafeMode. Keine Chance...

Ich habe die SSD auf einem anderen Mac von mir angesteckt und konnte auf die Smbios.plist auslesen und verändern. Ich hab jedoch die ursprünglichen Werte nicht mehr, da ich auf das TM-Backup nicht zugreifen kann ohne dem Rechner... Wie kann ich meinen Rechner wieder zum laufen bringen? Ich habe die Smbios.plist über meinen zweiten Mac umgestellt auf iMac 14,2 - jedoch auch ohne Erfolg.

Meine Komponenten:

Mainboard: Gigabyte GA-Z87X-UD7

CPU: i7-4790

GPU: EVGA GeForce GTX 780 Ti Dual Classified 3 GB

RAM: Kingston Beast series XMP 32GB

SSD: 2x Samsung 840 EVO 1TB

Die aktuellen Screenshots beim Booten sehen so aus wie im Anhang.

Danke!