

Erledigt

GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „thommel“ vom 30. September 2014, 06:21

Hallo Freunde,

habe Yosemite Beta3 nach Anleitung von Griven mit Clover installiert. Hat auch alles hervorragend geklappt bist auf den Sound. Die nötigen Kexte für Yosemite habe ich aus dem Netz.

Aber leider klappt es nicht.

Aus der Readme Datei die den Texten beilag werde ich nicht so recht schlau weil ich mich mit patchen von DSDT Dateien nicht auskenne.

Codec: Realtek ALC889a/ALC885
Address: 0
Vendor Id: 0x10ec0885
Subsystem Id: 0x1043846b
Revision Id: 0x100004

EN: You must change the Layout to 5, 7 or 9 in the DSDT patch HDEF.

PT_BR: É necessário mudar o Layout para 5, 7 ou 9 no patch HDEF do DSDT.

@Kext Patched by Mirone - www.olarila.com - www.insanelymac.com

EN: Determining the number Layout_ID by Ports Motherboard:

- . Layout_ID 5 = 3 ports supported (Pink, Green, Blue)
- . Layout_ID 7 = 5/6 ports supported (Grey, Black, Laranja, Pink, Green, Blue)
- . Layout_ID 9 = 5/6 ports supported (Grey, Black, Laranja, Pink, Green, Blue, CodecAddress: 2)
- . Default is Layout_ID: 7.

PT_BR: Determinando o número do Layout_ID pelo número de Portas da Placa-mãe:

- . Layout_ID 5 = 3 portas suportadas (rosa, verde, azul)
- . Layout_ID 7 = 5/6 portas suportadas (cinza, preto, Laranja, Rosa, Verde, Blue)
- . Layout_ID 9 = 5/6 portas suportadas (cinza, preto, Laranja, Rosa, Verde, Azul, CodecAddress: 2)
- . O padrão é Layout_ID: 7.

```
Method (_DSM, 4, NotSerialized)
{
    Store (Package (0x0c)
        {
            "built-in",
            Buffer (One)
            {
                0x00
            },
            "layout-id",
            Buffer (0x04)
            {
                0x07, 0x00, 0x00, 0x00
            },
            "PinConfigurations",
            Buffer (0x00)
            {
                0x00
            }
        }, Local0)
    DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
    Return (Local0)
}
```

Der HDAEnabler7.kext wird nicht angenommen, habe ihn wieder entfernt.

```

thommel — bash — 115x12
Last login: Tue Sep 30 03:51:39 on console
Thomass-Mac-Pro:~ thommel$ sudo kextcache -m /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/Extensions.mkext /System/Library/Extensions
Password:
kext file:///System/Library/Extensions/HDAEnabler7.kext/ is in hash exception list, allowing to load
kext-dev-mode allowing invalid signature -67030 0xFFFFFFFFFA2A for kext AppleHDAHardwareConfigDriver.kext
kext-dev-mode allowing invalid signature -67054 0xFFFFFFFFFA12 for kext AppleHDA.kext
Thomass-Mac-Pro:~ thommel$

```

Der HDA.kext wird zwar geladen,

AppleGraphicsPowerManagement	100.14.32	08.09.14 14:11	Ja	Apple
AppleHDA	266.5	30.09.14 03:53	Ja	Unbekannt
AppleHDAController	266.5	30.09.14 03:53	Ja	Apple
AppleHDAHardwareConfigDriver	266.5	30.09.14 03:53	Nein	Unbekannt
AppleHIDKeyboard	175.5	08.09.14 13:38	Nein	Apple
AppleHIDMouse	185.3	08.09.14 13:41	Nein	Apple
AppleHollywood	3.5.0	08.09.14 13:57	Nein	Apple
AppleHPET	1.8	08.09.14 13:41	Ja	Apple

AppleHDA:

```

Version: 266.5
Zuletzt geändert: 30.09.14 03:53
Paket-ID: com.apple.driver.AppleHDA
Geladen: Ja
Informationen: AppleHDA 266.5, Copyright © 2000-2014 Apple Inc. All rights reserved.
Erhalten von: Unbekannt
Art: Intel
Architekturen: x86_64
64-Bit (Intel): Ja
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext
Kext-Version: 266.5
Lade-Adresse: 18446743521842700000
Ladbar: Nein
Fehler bei der Unterschriftenvalidierung: Kext signature validation error code -67054
Abhängigkeiten: Erfüllt
Signiert von: Unbekannt

```

aber scheinbar nicht komplett.

AppleHDAHardwareConfigDriver	266.5	30.09.14 03:53	Nein	Unbekannt
AppleHIDKeyboard	175.5	08.09.14 13:38	Nein	Apple
AppleHIDMouse	185.3	08.09.14 13:41	Nein	Apple
AppleHollywood	3.5.0	08.09.14 13:57	Nein	Apple
AppleHDEF	1.8	08.09.14 13:41	Ja	Apple

AppleHDAHardwareConfigDriver:

```

Version:                266.5
Zuletzt geändert:      30.09.14 03:53
Paket-ID:               com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver
Geladen:                Nein
Informationen:          AppleHDAHardwareConfigDriver 266.5, Copyright © 2000-2014
                        Apple Inc. All rights reserved.
Erhalten von:           Unbekannt
Art:                    Intel
Architekturen:          x86_64
64-Bit (Intel):         Ja
Ort:                    /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/
                        AppleHDAHardwareConfigDriver.kext
Kext-Version:           266.5
Ladbar:                 Nein
Fehler bei der Unterschriftenvalidierung: Kext signature validation error code -67030
Abhängigkeiten:         Erfüllt
Signiert von:           Unbekannt

```

Muss da was an der DSDT geändert werden oder funktionieren die nicht signierten generell nicht.

Viele Grüße

Thomas