

Erledigt

MSI Z87-G45. GTX 780 OSX 10.9 Benötige Hilfe

Beitrag von „thomaso66“ vom 5. Oktober 2014, 11:42

:hware: Macht das helfen einfacher.

Ja dein Bios muss gepatscht werden, da OSX ansonsten ein Problem mit dem Power Management hat und es zur Kernel Panic kommt.

PM Patch gibt hier <http://www.hackintosh-forum.de...=14021&highlight=PM+Patch>

Original Bios bei Hersteller Laden.

Beschreibung siehe DI Bereich...

Oder welches Bios setzt Du ein?