

# Hackintosh auf Medion Akoya WIM 2220

Beitrag von „Griven“ vom 15. Februar 2012, 19:22

Schwer zu sagen...

Wenn auf dem Dingen aktuell Windows installiert ist wäre ein erster Anhaltspunkt mal in den Gerätemanager zu schauen um rauszufinden welcher Chipsatz auf dem Board verbaut ist denn meistens steht und fällt es damit. Auch ein Blick ins Bios kann helfen. Gibt es die Möglichkeit den SATA Controller auf AHCI einzustellen? Kann man HPET im 64Bit Modus aktivieren? Also die üblichen Verdächtigen halt...