

Erledigt

Neue Hardware für TRIPPLE-Boot -Wie fange ich am sinnvollsten an?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 9. Oktober 2014, 19:11

Wenn ich mir dein neues System so anschau, sieht es bis jetzt sehr gut aus 😊
Ich wüsste aber nicht wofür genau du 750 Watt vom Netzteil brauchst. 530 Watt reichen für dein System!

Zu deinem Boot:0 Error findest du hier was

<http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=197#profileContent>