

Erledigt

Lenovo G510 Speedstep funktioniert nicht

Beitrag von „27sharp“ vom 11. Oktober 2014, 02:11

Die NullCPUPowerManagment datei hatte ich im Extensions ordner gelöscht, danach bekam ich die Meldung, dass AppleIntelCPUPowermanagment nicht richtig läuft.