

Erledigt

Lenovo G510 Speedstep funktioniert nicht

Beitrag von „27sharp“ vom 12. Oktober 2014, 04:18

Also ich habe jetzt wieder frisch installiert und bis jetzt kam die Fehlermeldung nicht. Ich bin aber noch dabei die Kexts zu installieren.

Die ursprüngliche Meldung war, dass AICPM nicht richtig installiert werden konnte und deswegen nicht ausgeführt wird.