

## **Erledigt** Eee PC 1201N USB nur 1.1

**Beitrag von „tomatoes“ vom 25. Oktober 2014, 21:59**

ist egal, ob Maus, Speicherkarte oder externe Platte, HiSpeed USB geht nur wenn ohne angeschlossenes Gerät gebootet wurde, wenn der Rechner hochgefahren ist kann ich Geräte anschliessen und mit voller Geschwindigkeit nutzen.

Edit:

Bin jetzt auf Yosemite, läuft auch nicht schlechter als Mavericks. Kann man irgendwelchen Schnickschnack abschalten um die Performance zu verbessern? USB verhält sich wie gehabt, beim Boot kein Gerät anschliessen, dann funktioniert, sonst nur 1.1

Und muss immer mit injected kexts booten, sonst klappts nicht. Hab versucht die config.plist zu ändern, von Hand und mit dem Clover Configurator (inject kexts) aber haut nicht hin.

Update:

Vielleicht hilfts ja jemandem.

Habs jetzt hingekriegt. In der config.plist habe ich unter devices/USB von false nach true geändert:

```
<key>FixOwnership</key>  
<true/
```

Und hinzugefügt:

```
<key>EHClacquire</key>  
<string>Yes</string>
```

Jetzt wird der appleusbhci.kext auch bei angeschlossenen Geräten korrekt geladen und der Rechner bootet (meist :) ohne kext inject durch.

Läuft doch noch ganz nett und flott genug die alte kleine Kiste. Jetzt muss nur noch die Wan

Karte vom Prof eintrudeln...:chameleon:

Grüße,  
tomate.