

Erledigt

Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „daniel281195“ vom 18. Oktober 2014, 15:45

Bei mir läuft die neue Version wunderbar, hat allerdings nicht direkt auf anhieb funktioniert aus irgendwelchen Gründen.

Direkt nach dem Flash konnte ich nicht mehr ins BIOS, nicht mehr in das BootMenü allerdings konnte ich noch Q-Flash starten allerdings lies mich das nicht mehr auf die alter Version zurück



Daraufhin hab ich einen CMOS-Reset durchgeführt, danach kam die Meldung ob ich auf Standard oder auf optimierte Einstellungen nehmen möchte nachdem ich dort auf Standard gegangen bin kam ich ins BIOS und konnte alle Einstellungen machen.

Nach dem Neustart hat alles super funktioniert ich konnte direkt wieder in Mavericks booten und heute lies sich auf einer anderen Partition auch Yosemite wunderbar installieren.

System scheint bis jetzt auch stabil zu laufen aber genaueres wird sich erst nach einer Woche sagen lassen.

Meine Hardware steht in der Signatur 