

**Erledigt**

## **Nach dem Start vom USB Stick - keine Maus und Tastatur mehr**

**Beitrag von „heiko228“ vom 19. Oktober 2014, 09:35**

Hinten ist doch immer gut. Oder nicht? 😊

Aus dem Handbuch vom Mainboard geht nicht ganz genau raus, ob USB 2 oder 3. Steht beides dran. Dann gehe ich mal davon aus, dass alle USB Ports hinten 3.0 sind und alle an der Front 2.0. Weil da funktioniert meine Maus und Tastatur. Komisch nur, dass ich bei Maverick keine solche Schwierigkeiten hatte. Ich hoffe, nach der Installation kann ich wieder beides nach hinten einstecken.