

**Erledigt**

## **Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)**

**Beitrag von „MarkB“ vom 21. Oktober 2014, 20:02**

GA87XUD5 TH  
2GB Nvidia Karte GTX 660TI  
16 GB Ram 1600er Module  
I7 3,5Ghz 4770K  
Intel Pro ETH Dual Port sollen abreagiert werden  
Sound über Meridian Director  
30 Zoll Dell  
Yosemite

habe es hiermit gemacht 87XUD5TH-F5d-OZM-DSDT-G-1479 install lief super

hatte bis dato immer Unibeast und Multibeats verwendet und ich hatte immer mal wieder kleinere Schwierigkeiten und wollte es jetzt mal hiermit machen und sehen ob das besser klappt...

Sehe ich das richtig das auf diesem Weg zukünftige OS Updates etwas einfacher laufen?  
Hat Jemand ne gute Lösung für das BT und WLAN Modul?

Suche in dem Zusammenhang nach einer Lösung für ein günstiges Notebook das dann auf diesem Wege auch gut geflasht werden kann. Wenn jemand mir da nen guten Tip hat für ein aktuelles Notebook unter 300 Euro das gut zu Flaschen ist und recht fix ist - würde mich sehr freuen:-)