

**Erledigt**

## **Seriennummer anpassen Funktioniert nicht**

**Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2014, 21:33**

Wenn das nach der Anleitung nicht funktioniert, ist nvram nicht beschreibbar !!!  
Ihr könnt OzmosisDefault.ffs aus Ozmosis BIOS bearbeiten und wieder in BIOS einfügen ...