

Erledigt

Z77N-WIFI Yosemite Ozmosis Install hängt - Kernel Panic

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Oktober 2014, 17:27

Folgende Einstellungen sind im Ozmosis Bios zwingend erforderlich:

XHCI Mode : Auto
XHCI Hand-Off : Enabled
EHCI Hand-Off : Enabled

SATA Mode : AHCI
vt-D : Disable
CPU EIST : Disable