

**Erledigt**

## **Clover & Multibeast kein Sound nach Sleep (ALC1150)**

**Beitrag von „xromanx“ vom 26. Oktober 2014, 20:06**

Hallo,

ich habe heute mein System mit Clover neu aufgesetzt.

Es hat auf Anhieb alles funktioniert bis auf den Sound. Da ich nach stundenlanger Suche keine Lösung für mich (ALC1150 & Series 9 Mainbord) gefunden habe, habe ich den Soundtreiber einfach per Multibeast installiert.

Es funktioniert auch alles super, bis auf den Umstand, dass ich keinen Sound mehr habe sobald ich den Rechner aus dem Sleep Modus aufwecke.

Wenn ich den Rechner ausschalte und neu starte ist das Problem wieder behoben.

Das gleiche Problem bestand auch schon als ich meinen Hackintosh noch ohne Clover am laufen hatte (Unibeast & Multibeast).



Hat da jemand eine Lösung parat?

Gruß