

**Erledigt**

## **Yosemite/Ozmosis USB 3.0 Ports gehen nicht (H77N)**

**Beitrag von „Ichihinata“ vom 27. Oktober 2014, 17:16**

Hallo,

zur Zeit läuft der Hacke wirklich tadellos. Selbst die Lüfter spielen, wie es unter Mavericks noch der Fall war, nicht mehr verrückt.

Das einzige Problem ist nun nur noch, dass die vorderen beiden USB 3.0 Ports nicht funktionieren.

Mir ist nicht wichtig, dass sie mit USB 3.0 laufen, 2.0 würde hier vollkommen ausreichen, allerdings würde ich sie dennoch gern nutzen können.

Meine Frage ist nun: Welche Kext muss ich nachinstallierten?

Liebe Grüße