

**Erledigt**

## **Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)**

**Beitrag von „VANTOM“ vom 28. Oktober 2014, 06:51**

habe Probleme beim Z77DS3H-11a-OZM-DSDT-G-1479.rom

bin vom superfunktionierendem f9 ozmosis zum aktuellem gewechselt um Yosemite zu installieren. Soweit so gut... nur habe ich am Anfang wenn beim Apfel der ladebalken loslegt ein Riesen knacken in den Lautsprechern, das 2te problem ist: er fährt nicht in den sleep sondern er rebootet dann. hätte gern das f9 wieder aber da lässt sich Yosemite nicht starten....

kann auch leider meine platte mit mavericks nicht mehr booten