

Erledigt

Clover & Multibeast kein Sound nach Sleep (ALC1150)

Beitrag von „TuRock“ vom 28. Oktober 2014, 21:32

Ja, hier ist es auch verwirrend der Thread ersteller hat ne andere Board als du!

Entferne beide kext Dateien aus S/L/E Ordner (AppleHDA und AppleHDA892)

Installiere AppleHDA s.Anhnag, mit Kext Wizard zugriffsrechte reparieren und cache neu aufbauen lassen!!!