

Erledigt

Clover & Multibeast kein Sound nach Sleep (ALC1150)

Beitrag von „Mierscheid“ vom 28. Oktober 2014, 22:41

Hi TuRock,

oh Mann, wie peinlich. Jetzt habe ich das kleine "m" übersehen. *sic* Sorry! Bei einem BIOS gucke ich halt dreimal hin, bevor ich das flashe. Da fällt das halt auf.

Kexte habe ich erledigt. Werden auch geladen, Audiogeräte werden angezeigt, aber ich bekomme keinen Ton auf den Line-Outs.

Seltsam: YT-Videos lassen sich nicht abspielen. Play - und nichts passiert. Video steht einfach.

Gruß

Michael